









■ マツダコネクト プログラム Ver.59.00.445の主な変更点 (Ver.56.00.40* / Ver.59.00.3**からの変更)

変更/向上した性能	変更内容	適用されるバージョン
ナビゲーションの使いやすさ	<p>推奨ルート以外を標準に設定できる機能を追加しました。</p>   <p>エコアドバイスを停止できる機能を追加しました。</p>  <p>「お気に入り」登録件数を50件→1,000件に増加しました。</p> <p>緯度経度による目的地検索機能を追加しました。</p>  <p>目的地設定の50音検索で『ヴ』を入力できるようにしました。</p>	~Ver.56.00.40*
地図の見やすさ改善	<p>道幅をより細かく表現できるよう改善しました。</p>  <p>以前の表示 (200mスケール) Ver.59.00.445の表示 (200mスケール)</p>	~Ver.56.00.40* Ver.59.00.3**
ナビゲーションの正確さ	<p>高速道路上をルート案内している時に高速略図が表示されない現象を改善しました。</p> <p>ナビゲーションの走行軌跡が表示されない現象を改善しました。</p>	~Ver.56.00.40* Ver.59.00.3**
ラジオの使いやすさ	<p>AMラジオ、FMラジオの放送局名を表示する機能を追加しました。</p> 	~Ver.56.00.40*
マツダコネクトの使いやすさ	<p>4か国語 (日本語、英語、韓国語、中国語) に切り替える機能を追加しました。 (※地図データが2015年秋版または2016年秋版の状態を利用可能)</p>  	~Ver.56.00.40*

変更/向上した性能	変更内容	適用されるバージョン
CMUの作動安定性	予期せぬ再起動や黒画、フリーズの現象を低減しました。	～Ver.56.00.40 * Ver.59.00.3 * *
	TV画面が表示されず、音声も出ない（上部メニューバーはTV表示になっている）現象を改善しました。	
	CDを聞いていると勝手に他のソースに切り替わる、またはオーディオソース選択画面で、CDを挿入していてもCDがグレイアウトして選択できなくなる現象を改善しました。	
Bluetooth機器との接続、動作の安定性	Bluetoothの接続性能を向上しました。	
マツダコネクットの起動安定性向上	時計の表示が00：00等、一定の時刻表示から動かなくなる現象を改善しました。	Ver.59.00.3 * *
	オープニング時に表示される"安全のために"の言語が英語になる現象を改善しました。	